DD1LA		32UPV4248481827				32UPV4248481827		
Datum:		13.05.2026				10.06.2026		
		Sendeleistung	RST	Kommentar		Sendeleistung	RST	Kommentar
DB0FUE 70cm		5W	59					
DB0FUE 2m		5W	59					
DB0VOX		10W	59	DL1NBU verrauscht				
DM0SC		10W	59					
DM0HZA		20W	37	DL8TW stark verrauscht				
DM0RH		20W	59					
DB0GJ		10W	49	DL8TW no, DC5WT verrauscht				
DB0ANN 2m		10W	59					
DB0AMB		20W	59	RT aktivieren!				
DB0ANU		20W	26	RT aktivieren! DL8TW no, DL1NBU leise/verrauscht				
DB0EH		10W	25	nur QSO mit DL8TW				
DB0UB		20W	59					
EDQH CBR 145.500		20W	25	DC5WT verrauscht, DL6NEJ verrauscht/abgehackt				
EDQH CBR 430.100		20W	59	nur QSO mit DC5WT+DL6NEJ				
DB0UN						10W	59	alle gut verstanden
DB0XG		20W	26	DC5WT leise/verrauscht, sonst niemanden gehört		20W	13	nur DC5WT verrauscht gehört
DB0THA						45W	-	
DB0FTS						45W	-	
DB0WMF								Relais noch nicht fertiggestellt
DB0VT						45W	-	
DB0UC						45W	-	
DB0ZB						45W	-	
DB0BT 70cm						45W	-	
DB0BT 2m						45W	-	
DB0MAK						45W	-	
DB0NAI						45W	-	
DB0LIC								
DB0KCH								
DB0ERZ								
DB0REN								
DB0WZ								
DB0BRH								
DB0RHN								
DB0RKB								
DB0BGK								
DB0KR								
DB0ABA								
DB0WAS								
DB0FUE DMR TG9								
DM0NBG DMR TG9								
DB0NRB DMR TG9								
DB0EBA DMR TG9								
DM0SC DMR TG9								
DB0EH DMR TG9								
DB0ADB DMR TG9								
DM0DB DMR TG9								
DB0GJ DMR TG9								

32UPV4248481827		
08.07.2026		
Sendeleistung	RST	Kommentar
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	
45W	-	

32UPV4248481827		
14.10.2026		
Sendeleistung	RST	Kommentar
10W	59	
10W	59	
10W	59	
10W	59	
20W	-	
10W	59	
20W	36	DL6NEJ+DC5WT nicht gehört
45W	-	
40W	35	

32UPV4248481827		
11.11.2026		
Sendeleistung	RST	Kommentar
belegt		
25W	59	
10W	59	
abgeschaltet		
10W	59	
not found		
25W	59	
10W	59	
10W	59	