Notfunkverbindungsprotokoll

OM1:	DD1LA / Lars
Datum:	13.11.2024
Uhrzeit Start:	19:30 UTC+1h
Uhrzeit Ende:	20:35
Wetterbedingungen:	regnerisch, 7°C

OM2 (Call / Vorname)	Standort OM2 (ich selbst)	QRG	Betriebsart	Sendeleistung	Rapport (RST)	Antenne	Bemerkung
DL1NBU / Uli	Erlangen	145.512,50	FM	30W	59	Diamond X50	Antennenmast ausgefahren
DL6NEJ / Jürgen	Erlangen	145.512,50	FM	30W	-	"	Yaesu FT-818 mit
DC5WT / Jürgen		145.512,50	FM	30W	29	"	Microset VUR30 2m_70cm PA
DL1NBU / Uli	Erlangen	144.250	SSB	30W	38	Diamond X50	
DL6NEJ / Jürgen	Erlangen	144.250	SSB	30W	27	"	
DC5WT / Jürgen		144.250	SSB	30W	28	"	
DL1NBU / Uli	Erlangen	433.512,50	FM	22W	-	Diamond X50	
DL6NEJ / Jürgen	Erlangen	433.512,50	FM	22W	12	"	
DC5WT / Jürgen		433.512,50	FM	22W	-	"	
DL1NBU / Uli	Erlangen	432.200	SSB	22W	nicht möglich	Diamond X50	
DL6NEJ / Jürgen	Erlangen	432.200	SSB	22W	40	"	
DC5WT / Jürgen		432.200	SSB	22W	nicht möglich	"	
DL1NBU / Uli	Erlangen	28.320	SSB	30W	nicht möglich	Sirio SD-Dipol für 10m	Yaesu FT-897 mit externem Tuner
DL6NEJ / Jürgen	Erlangen	28.320	SSB	30W	-	"	
DC5WT / Jürgen		28.320	SSB	30W	30	"	
DL1NBU / Uli	Erlangen	29.100	FM	30W	nicht möglich	Sirio SD-Dipol für 10m	
DL6NEJ / Jürgen	Erlangen	29.100	FM	30W	25	"	
DC5WT / Jürgen		29.100	FM	30W	nicht möglich	"	